

XS TEMP 7 Pt 100 Vio termometro - Senza sonda

Codice: 50111012



SCHEMA TECNICA

Caratteristiche

Accuratezza temperatura (+100,0 ... +999,9 °C)	±2 °C
Accuratezza temperatura (-200,0 ... -100,0 °C)	±0,2 °C
Accuratezza temperatura (-99,99 ... +99,99 °C)	±2 °C
Alimentazione	3 batterie AA 1,5 V
Controllo automatico luminosità	No
Dimensioni (L x P x A)	185 x 85 x 45 mm
Display	LCD a colori, retroilluminato
Durata batterie	> 550
Funzione HOLD	Si
Funzione min-max	Si
Grado di protezione IP	56 IP
Indicatore stabilità lettura	Si
Ingressi	1 x connettore 3 pin
Nome	Temp 7 Vio PT100
Range di misura Temperatura	-200 ... +999 °C
Temperatura di lavoro	0 ... +60 °C